


LEGENDA:

- tratto pedonale - sentiero/scalinata fondo irregolare
- tratto carrabile - strada statale/provinciale
- tratto pedonale originario interrotto da frana, già sostituito con segnaletica

LEGENDA FOTO:

XXX_XXx

- identificativo percorso
- identificativo picchetto
- lettera progressiva per identificare foto diverse dello stesso picchetto

558_01 inizio
558_02 strada - asfalto regolare / fondo urbano regolare
558_03 sentiero - fondo irregolare — vegetazione non sfalciata
558_04 strada - asfalto regolare / fondo urbano regolare
558_05 sentiero - fondo irregolare — vegetazione bassa non sfalciata
558_06 strada - asfalto regolare / fondo urbano regolare
558_07 sentiero - fondo irregolare — vegetazione bassa non sfalciata - n.3 alberi caduti sul percorso
558_08 sentiero - fondo irregolare — vegetazione abbondante non sfalciata
558_09 sentiero - fondo irregolare — vegetazione media non sfalciata - bivio
558_10 sentiero - fondo irregolare — vegetazione bassa non sfalciata - alberi cadenti sul percorso
558_11 sentiero - fondo irregolare — n. 2 alberi caduti a monte del percorso
558_12 sentiero - fondo irregolare — inizio percorso MTB
558_13 sentiero - fondo irregolare — vegetazione bassa non sfalciata - alberi caduti a monte del percorso
558_14 sentiero - fondo irregolare — vegetazione non sfalciata - n. 1 albero caduto sul percorso
558_15 sentiero - fondo irregolare — vegetazione media non sfalciata - alberi caduti a monte del percorso
558_16 sentiero - fondo irregolare — vegetazione medio/alta non sfalciata - n. 2 alberi caduti sul percorso
558_17 sentiero - fondo irregolare — vegetazione medio/alta non sfalciata - n. 1 albero caduto sul percorso
558_18 sentiero - fondo irregolare — vegetazione medio/alta non sfalciata - n.1 albero sospeso sul percorso
558_19 sentiero - fondo irregolare — vegetazione media non sfalciata - n. 1 albero caduto sul percorso
558_20 sentiero - fondo irregolare — vegetazione media non sfalciata - n. 1 albero caduto sul percorso
558_21 sentiero - fondo irregolare — vegetazione bassa/media non sfalciata - n. 1 albero caduto a monte del percorso
558_22 sentiero - fondo irregolare — vegetazione bassa/media non sfalciata - n. 1 albero sospeso sul percorso
558_23 sentiero - fondo irregolare — vegetazione non sfalciata - n. 1 albero caduto sul percorso
558_24 sentiero - fondo irregolare — vegetazione media non sfalciata - n. 1 albero caduto sul percorso
558_25 sentiero - fondo irregolare — vegetazione media non sfalciata - n. 1 albero caduto su percorso
558_26 strada - asfalto regolare / fondo urbano regolare

558_01 558_03 558_04 558_05 558_07 558_08 558_09 558_10 a 558_10 b 558_11 558_12 a 558_12 b 558_13 558_14 558_15 558_16 558_17 558_18 558_19 558_20

558_21 558_22 558_23 558_24 a 558_24 b 558_25 a 558_25 b 558_26

VALORIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI TRA SITO E BUFFER ZONE: PROSEGUO DEI LAVORI DI PULIZIA DEI SENTIERI.

558

I contenuti sono da intendersi RAW e soprattutto ufficiali nel mese di Giugno 2023 ed eventiamo sistemate dove critiche presenti sul percorso, segnaso con segnaletica ad hoc.
Il presente documento non può essere riprodotto o trasmesso a terzi senza il consenso scritto dei titolari del progetto

COMMITTENTE: UFFICIO DEL SITO UNESCO "PORTO VENERE, CINQUE TERRE E LE ISOLE (PALMARIA, TINO E TINETTO)"

INDIRIZZO: via Garibaldi 9 - 19025 Porto Venere SP

TAVOLA: T01

DATA: LUGLIO 2023

SCALA: var

Progettista incaricato: Arch. Camilla-Caterina Marchioni

A&CC studio
Arch. Camilla Caterina Marchioni
Via Fiume n. 2 int. 4 - 19121 La Spezia
Orario ricevimento: P 11 - 12 e 16 - 18
Partita IVA 01331270112 - C.F. MRCCMC80T41E463X
camillacaterinamarchioni@gmail.com
www.accstudio.com
+39 392 1474380

Tutti i contenuti (testi, immagini, grafici, loro loro) contenuti nel presente sono di esclusiva proprietà dei titolari del presente documento e non sono oggetto di cessione a terzi. Ogni uso non autorizzato costituisce reato.